

TECHNICKÝ LIST

FUNGISTAT+



NÁZEV VÝROBKU: FUNGISTAT+

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU:

FUNGISTAT+ je bezbarvý nátěr určený k ošetření ploch napadených plísními a řasami s hloubkovou likvidací jejich zárodků.

Určený i pro preventivní ošetření povrchů jako dlouhodobá ochrana před plísními a řasami.

POUŽITÍ VÝROBKU:

FUNGISTAT+ je určen k likvidaci plísní a řas v aktivním stadiu i jako preventivní dlouhodobá ochrana proti plísním a řasám na stěnách v interiéru i exteriéru. Vhodný na většinu běžných nátěrů, omítky, beton, kámen a keramické obklady. Jedná se o první složku tříložkového sanačního systému Maxitherm. Pro dlouhodobý protiplísňový efekt na napadené povrchy naneste další složky systému: penetraci Maxipen a Maxitherm Silikon.

Není vhodný na nesavé podklady ani na stěny, do kterých vniká vlhkost z podloží z důvodu neexistující nebo nefunkční vodorovné izolace nebo z důvodu zatékání.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva	bezbarvý
Složení	Voda a speciální přísady
Objemová hmotnost	cca 1 000 kg/ m ³
pH	cca 7,0
Odolnost vůči plísním	Stupeň 0 – žádný růst dle EN 15457
Odolnost vůči řasám	Stupeň 0 – žádný růst dle EN 15458

SPOTŘEBA:

Závisí na nasákavosti a struktuře podkladu.

Pro jednu vrstvu hladkého, průměrně savého podkladu je spotřeba:

1 kg/8 m², 5 kg/40 m²

ZPRACOVÁNÍ:

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Po dobu aplikace a min. 12 hod po jejím ukončení teplota podkladu a vzduchu nesmí překročit interval od + 5°C do + 30°C. Nezpracovávejte na přímém slunci, za deště a při relativní vzdušné vlhkosti nad 70%.

POŽADAVKY NA PODKLAD:

Podklad musí odpovídat platným normám: být suchý, pevný, nosný a dostatečně vyzrálý, zbavený všech nečistot, mastnoty, výkvětů, prachu a starých nesoudržných nátěrů.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Obsah před použitím důkladně promíchejte. Neředěte.

APLIKACE:

Nanášejte rovnoměrně válečkem, malířskou štětkou, příp. stříkáním na plochy napadené plísní v jedné nebo více vrstvách „mokrě do mokrého“ tak, aby nátěr nestékal. Nanášejte, dokud podklad saje, ale tak, aby nevsáknutý likvidátor nezůstával na povrchu. Nechte 24 hod. působit. V případě silného napadení mikroorganismy postup zopakujte.

DOBA SCHNUTÍ / VRSTVA:

4-6 hod (20°C, 65% relativní vzdušná vlhkost). Nižší teploty a vyšší relativní vlhkost dobu schnutí prodlužují.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Pracovní nářadí bezprostředně po použití umyjte vodou.

BALENÍ, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA:

Plastové obaly 1 a 5 kg.

Skladujte při teplotách od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem, slunečním zářením a sálavým teplem.

V originálním uzavřeném obalu si výrobek zachovává své užité vlastnosti po dobu 12 měsíců od data výroby.

BEZPEČNOST, EKOLOGIE:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci, likvidaci a ekologii naleznete v aktuálním bezpečnostním listu výrobku.